



وند شیمی ساختمان
تولید و عرضه کننده مواد شیمیایی ساختمان

Premix Mortars

Vand Top Fix

استاندارد مرجع

ASTM C928 - ASTM C496
ASTM C293 - ASTM C109
ASTM C882 modified

کد کالا
۲۳۰۱

ملات تعمیراتی قاپ فیکس آماده مصرف

Ready Mix Repair Mortar



ملات تعمیراتی Vand Top Fix با جزئی آماده مصرف با مقاومت بالا، ترکیبی از کوپلیمرهای برگشت ناپذیر با خاصیت آب بند، الیاف های پلی پروپیلن برای کنترل ترک، سنگدانه های دانه بندی شده سیلیسیسی با مقاومت بالا و سایر افزودنی های می باشد. این ملات، ویژه ترمیم و تعمیرات تمامی سازه ها و المان های بتونی آسیب دیده طراحی شده است.

موارد مصرف

، ملات با صرفه ای است که برای موارد زیر بسیار مناسب می باشد:

- ترمیم سطوح دچار کرمه شدگی و آسیب دیده تمامی سازه ها و المان های بتونی (تیر، ستون، فونداسیون، دال، دیوار های برشی و حائل و ...)
- ترمیم شکستگی و پریدگی لبه ها
- ترمیم صدمات وارده بر کانالها و سازه های آبگیرها-نصب قاب های فلزی، بولت ها
- تعمیرات آب بند انواع سازه های بتونی به خصوص مخازن نگهداری مایعات، لاینینگ تونل ها، عرضه بتونی پل ها و قطعات پیش ساخته بتونی
- پر نمودن حفره های میان بولت ها
- اصلاح و تسطیح ناهمواری های قالب بندی
- تعمیرات بدنه و سر ریز سدها
- نفوذ پذیری پایین در مقابل مایعات و گازها
- مقاوم در برابر سیکل های انبساط و انقباض
- چسبندگی بالا به سطوح زیر کار بتونی و سایر مصالح (بتون، گچ، آجر و...)
- مقاومت مکانیکی بالا و مدل الاسیتیه بالا تر نسبت به بتون معمولی
- سازگار با آب آشامیدنی

خواص ویژه

خصوصیات ویژه Vand Top Fix ، عبارتند از:

- حصول مقاومت سریع
- نفوذ پذیری پایین
- مقاومت مکانیکی بالا
- مقاوم در برابر سیکل های ذوب و انجاماد
- مقاومت سایشی بالا
- چسبندگی مطلوب
- عدم ترک خوردنگی حتی در لایه نازک (Non shrink)
- بدون انقباض

مقدار مصرف

میزان مصرف Vand Top Fix بستگی به عمق بخش های تخریب شده داشته و بر اساس حجم مورد تعمیر تعیین می شود. برای ایجاد پوششی با ضخامت ۱ میلیمتر بر روی هر متر مربع سطح در حدود ۱/۵ الی ۲ کیلوگرم مواد مورد نیاز می باشد.

روش مصرف

آماده سازی زیر کار: سطوح بتنی، سیمانی یا سنگی باید تمیز، عاری از هرگونه چربی، روغن و ذرات سست چسیده باشند. سطوح فلزی (آهنی و فولادی) باید عاری از گرد و غبار، زنگ و روغن باشند. سطوح جاذب را می باید بطور کامل مطروب و اشبع نمود. آماده سازی ملات: ابتدا جزء A (مایع) را در یک ظرف مناسب ریخته و در حال هم زدن، محتوی جزء B را به آرامی به آن اضافه نمایید. سپس مخلوط را به مدت دو دقیقه بهم بزنید تا خمیری صاف و همگن بدست آید. بهتر است قبل از مصرف ملات، بخشی از آن را در ظرفی جداگانه به عنوان چسب رابط بوسیله قلم مو به سطح زیر کار بمالید آنگاه قبیل از خشک شدن چسب رابط مخلوط ملات را استفاده نمایید.

تذکر مهم

حداقل دمای محیط در هنگام کار میبایست $+5$ درجه سانتیگراد باشد. حداقل ضخامت پوشش در حدود 3 میلیمتر خواهد بود. حداقل ضخامت پوشش باید 20 میلیمتر در یک لایه در نظر گرفته شود. در ضخامت‌های بیشتر لازم است ماسه زیر شسته، اضافه و یا عملیات بصورت لایه لایه صورت پذیرد. ابزار و وسایل کار را بلافاصله پس از خاتمه کار با آب تمیز کنید.

